




ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS ARAXÁ – MG

FICHA DE INVENTÁRIO - 2019

Nº da Ficha: EA/014/2019

Data do Primeiro Inventário: 2010		Outras Atualizações:	Última Atualização: 2018	
1. Município:	Araxá			
2. Distrito:	Sede			
3. Zona:	Urbana			
4. Designação:	Casa França			
5. Endereço:	Rua Dr. Franklin de Castro, 147 - Centro			
6. Propriedade:	Particular			
7. Responsáveis:	João Bosco Oliveira França e espólio de José Lázaro Oliveira França			
8. Situação de ocupa	ção:			
☐ Pública	☐ Privada	⊠ Própria ☐ Cedida	☐ Alugada ☐ Outros	
9. Motivação do Inve	entário:	O Inventário tem como objetivo propor a proteção do imóvel que se encontra localizado na antiga Rua do Comércio — Centro Histórico da cidade. A preservação se faz necessária devido às suas características arquitetônicas e estruturais.		
10. Análise do Entorno – Situação e Ambiência:		Entorno caracterizado pela predominância de edificações de uso residencial e comercial de um e dois pavimentos, em rua pavimentada em asfalto com passeios relativamente estreitos, de largura aproximada de 1,5m, e arborização escassa. A Rua Franklin de Castro localiza-se próxima ao principal centro comercial da cidade onde ocorrem atualmente ocupações diversificadas nas tipologias, uma vez que na região ocorre o uso residencial, existem instituições públicas e privadas, bem como diversos equipamentos de uso coletivo como praças, igrejas, escolas, bancos, comércios e serviços, etc. A Rua Franklin de Castro é extensa e possui mão única em direção ao centro. Localiza-se numa meia encosta suave, em uma cota média em relação à cidade. As ruas transversais têm leves inclinações e alguns pontos com visadas para a Igreja Matriz de São Domingos, localizada na praça de mesmo nome. As construções em geral têm características simples, apresentam, na sua maior parte, telhados com telhas cerâmicas, tipo capa e bica e esquadrias com verga reta em madeira, estando alinhadas ou com pequeno afastamento da via pública. Existe diversidade quanto às tipologias arquitetônicas. Nota-se em sua arquitetura exemplares de edificações de estilo colonial, eclético e art deco. Existem poucos lotes vagos e poucos edifícios novos foram construídos, sendo que grande parte dos existentes passou por alguma reforma que, na maioria das vezes, não descaracterizou por completo o estilo arquitetônico predominante. Atualmente, o local é servido por toda infraestrutura urbana necessária, apresenta pavimentação de vias em asfalto e poucas ainda em paralelepípedo, além de distribuição de água, rede de energia elétrica e esgoto.		





12. Tipologia:					
 ☐ Assistencial ☐ Capela ☐ Científico ☐ Cinema ☒ Comercial/Industrial ☐ Cultural 		☐ Educacional ☐ Fazenda ☐ Hospital ☐ Hotel ☐ Igreja ☐ Instituição Bancária	☐ Lazer☐ Museu☐ Praça☐ Residência☐ Teatro☐ Templo		
13. Descrição Arquitetônica:	ornamentada com o platibanda e vergas Volumetricamente, elevado sobre porão Rita. O volume foi in frontal e lateral esquapresentando apena um acesso de garage tijolos cerâmicos ma cria o ritmo das facha Na fachada da Rua A da Rua Dr. Franklin vergas são cimalhada misto de homem e a e internamente poss de abrir em madeir. cimalha e platibanda pintada em tom de coroamento se dá	cimalhadas. O partido arquita apresenta um bloco em um o compensando o desnível do tamplantado numa esquina, orie uerda do terreno. O edifício o as pequeno afastamento nos em. O sistema construtivo como aciços. O grande número de vadas das ruas Santa Rita e Dr. lastolfo Rodrigues existem nove de Castro existem mais nove as, sendo que as arqueadas por animal. As janelas são de guilho suem duas folhas de madeira ra. As fachadas são marcadas a acima dos mesmos. Elas aprese bege com os frisos em bra	vãos originais em verga reta e na fachada vãos de portas em vergas arqueadas. As ossuem no centro aplique de uma criatura otina em madeira e vidro na parte externa de abrir. Todas as portas têm duas folhas pela horizontalidade dos vãos, além da esentam acabamento de reboco em massa noco e as esquadrias em azul escuro. O eguida de platibanda sem ornamento. A		
14. Histórico:	tempo chamou-se: re Franklin de Castro. F de Oliveira (MG). Membro da família d político da cidade, q Em 1910 Luís Colomb Casa França. O casar vendido para José Fe seu pai adquirir o in diversos inquilinos. No início da criação foi ampliada, servind	ua das Gerais, rua Direita, rua Franklin de Castro foi um méd de Antônio Chaves Magalhães, quando ocupou o cargo de Age bo construiu o casarão que ho rão era, na época, propriedad rança, fundador da Casa Franmóvel, ele havia sido divididada Casa França a família mora do apenas de ponto comercial.	s, começa a rua estreita, que ao longo do Municipal, rua do Comércio, até tornar-se ico que chegou em Araxá em 1904, vindo Franklin de Castro destacou-se no cenário ente Executivo Municipal em 1908 a 1915. je abriga a loja de materiais de construção de de Maria Luíza Rezende e em 1950, foi ça. Segundo José Lázaro França, antes de o e servido de moradia e comércio para ava nos fundos da loja que, com o tempo, Com o falecimento dele, Maria de Fátima antém, até hoje, com a fachada original da		
15. Uso Atual:	Casa França - comérc	cio			
16. Proteção Legal:					
1					
Registro de bem cultural de natureza imaterial					
☐ Tombamento ☐ Entorno de bem tombado					
Regularização Urbana					
Outro. Especificar:					
L) Outro. Especificar:					

16.1. Instância:	
☐ Federal	
☐ Estadual	
16.2. Situação:	
☐ Existente	
16.3. Tipo de Proteção:	
☐ Conjunto	
16.3.1. Inscrição:	
17. Estado de Conservação:	
☐ Excelente	
⊠ Bom	
☐ Regular	
☐ Péssimo	
18. Análise do Estado de Conservação:	O estado de conservação do edifício é bom na medida em que há integridade estrutural e da cobertura. A construção apresenta descascamentos na madeira das portas e vãos da janela. Existe desgaste de alguns elementos compositivos como ornamentos da fachada principal, esquadrias de madeira, pisos de madeira, ladrilhos, forros e paredes. Apresenta pequenos problemas de ordem física: a alvenaria está íntegra, entretanto o reboco se rompeu em alguns pontos da fachada e beiral, a pintura das paredes e das portas e janelas apresentam desgaste. O desgaste é maior nas partes baixas próximas aos pisos e no alto nos frisos do coroamento, fazendo notar a necessidade de manutenção frequente.
19. Fatores de Degradação:	Os fatores de degradação do imóvel estão relacionados principalmente ao desgaste decorrente do uso intenso. O desgaste e a sujeira na pintura e nos beirais e demais ornamentações das fachadas também são causados pela ação natural de fatores climáticos. Cabe lembrar que a poluição atmosférica do tráfego intenso de veículos tanto nas ruas adjacentes contribui diretamente para o desgaste e sujeira da pintura.
20. Medidas de Conservação:	Devem-se adotar medidas de conservação da pintura, manutenção da limpeza e integridade do edifício, bem como a verificação frequente da estrutura do telhado, conservação das calhas e telhas. Recomenda-se a recomposição do reboco nas partes degradadas e proteção contra umidade e pintura na madeira das portas e janelas.
21. Intervenções:	Segundo seu proprietário atual e filho de José França, José Lázaro França, o casarão mantém a fachada original da época de sua construção, porém houve modificações nas divisões internas na época em que abrigava moradia e comércio para diversos inquilinos, até seu pai seu adquiri-lo. Também houve reformas para pinturas, pequenos reparos, substituições de algumas instalações elétricas e consertos hidráulicos.
22. Referências:	 KOCH, Wilfred. Dicionário dos estilos arquitetônicos. Título original: Kleine Stilkunde der Baukunst / Wilfred Koch; [tradução Neide Luiza de Rezende]. – 2ªed. – São Paulo: Martins fontes, 1996. ALBERNAZ, Maria Paula & MODESTO, Cecília. Dicionário Ilustrado de Arquitetura. São Paulo: ProEditores, 1997-1998. ANDRADE, Rodrigo de Melo Franco. Jornal Correio de Araxá, Coluna Rua da Memória: A Via dos Imigrantes de Glaura Teixeira Nogueira Lima. 28 de março de 2009.

23. Documentação Fotográfica:




Rua Dr. Franklin de Castro, 147. Vista em perspectiva da fachada principal. Década de 1970. Arquivo do proprietário Data: 24/setembro/2010.



Rua Dr. Franklin de Castro, 147. Vista em perspectiva da fachada principal. Data: 24/setembro/2010.



Rua Dr. Franklin de Castro, 147. Fachada lateral vista pela Rua Astolfo Rodrigues. Data: 24/setembro/2010.



Rua Dr. Franklin de Castro, 147. Detalhe do vão da fachada principal. Data: 24/setembro/2010.



Rua Dr. Franklin de Castro, 147.

Vista da fachada principal.

Catherine Andreza Alves de Paulo Julho/2018



Rua Dr. Franklin de Castro, 147.

Vista em perspectiva da fachada principal.

Catherine Andreza Alves de Paulo

Julho/2018



Rua Dr. Franklin de Castro, 147.

A fachada possui nove vãos de portas em vergas arqueadas. As vergas são cimalhadas, sendo que as arqueadas possuem no centro aplique de uma criatura misto de homem e animal.

Catherine Andreza Alves de Paulo

Julho/2018



Rua Dr. Franklin de Castro, 147.

Detalhe da fachada, mostrando uma criatura mista de homem e animal.

Catherine Andreza Alves de Paulo

Julho/2018



Rua Dr. Franklin de Castro, 147.

Detalhe das portas em duas folhas de abrir em madeira

Catherine Andreza Alves de Paulo

Julho/2018

24. Ficha Técnica:		Data:
Levantamento / Elaboração	Ivana Silva e Oliveira - arquiteta Teresa Cristina Barreto Ferreira - historiadora	2010
	Gisele Pinto de Vasconcelos Costa – arquiteta	2010
Revisão	Dirceu Inácio Cunha Júnior - arquiteto Fernando Eugênio Cabral Machado de Paula – arquiteto Keyla Barbosa Machado/FCCB Maria Trindade Coutinho Resende Goulart - historiadora Raquel Costa Leão/FCCB	2018
Fotógrafos	Catherine Andreza Alves de Paulo	2018