COMPAC

Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Araxá

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS
ARAXÁ – MG

FICHA DE INVENTÁRIO - 2020

Nº da Ficha: EA/034/2020

Data do Primeiro Cadastro: 1985	**Outras Atualizações:** 1999	**Última Atualização:** 2018

1. Município:	Araxá
2.Distrito:	Sede
3. Zona:	Urbana
4. Designação:	Residência
5. Endereço:	Avenida Imbiara, 940 - Centro
6. Propriedade:	Particular
7. Responsáveis:	Espólio Maria Auxiliadora Goulart Bittar

8. Situação de ocupação:

☐ Pública ☐ Privada ☐ Própria ☐ Cedida ☐ Alugada ☒ Outros (desocupada)

9. Motivação do Cadastro:	O Inventário tem como objetivo propor a proteção do imóvel que possui elementos neoclássicos (colunas com capitéis, arcada de arcos plenos, peitoril ornamentado escada central com balaustrada, balcões balaustrados, com motivos decorativos com cinco brasões estilizados) que remetem ao contexto da época.
10. Análise do Entorno – Situação e Ambiência:	Localizado em ampla avenida, retilínea, em declive, arborizada, com pavimento asfáltico em estado de conservação. Passeio de dimensões normais em bom estado, implantada acima do nível da rua, construção isolada, não fazendo parte de nenhum conjunto arquitetural. As construções adjacentes são recentes, residenciais, localizadas na avenida que conduz ao Complexo do Barreiro. Imbiara: Caminho das Águas.

11. Localização no Município:



https://goo.gl/maps/6NpZe86CJk62

11.1. Localização no Município (por satélite):

https://goo.gl/maps/7D6YRDSPUjF2

12. Tipologia:

- ☐ Assistencial
- ☐ Capela
- ☐ Científico
- ☐ Cinema
- ☐ Comercial/Industrial
- ☐ Cultural
- ☐ Educacional
- ☐ Fazenda
- ☐ Hospital
- ☐ Hotel
- ☐ Igreja
- ☐ Instituição Bancária
- ☐ Lazer
- ☐ Museu
- ☐ Praça
- ☒ Residência
- ☐ Teatro
- ☐ Templo

13. Descrição Arquitetônica:	Apresenta estilo Eclético com elementos neoclássicos, como colunas com capitéis, formando uma arcada de arcos plenos, peitoril ornamentado, platibanda ornamentada, escadaria central com balaustrada. Balcões balaustrados com motivos decorativos com 5 brasões estilizados, cimalhas. Sistema construtivo, estrutura de sustentação em vigas e pilares de alvenaria, esquadrias trabalhadas em madeira e vidro, bandeiras em vidro, guarnições sobre as vergas, telhado em 4 águas, em telha francesa protegido por platibanda em linhas geométricas, reboco em alvenaria sob pintura. Construção em um pavimento, recuada do alinhamento, com área de 353 m^2.
14. Histórico:	Foi construída, em 1927, por João Ribeiro de Souza, para servir de residência para a família. O projeto foi de Armando Brito de Castro, seu genro. Na década de 1960, foi vendida ao casal Mário Bittar e Maria Auxiliadora Goulart, que ali residiu por algum tempo. Serviu como sede de associação recreativa, de escritórios, de instituição educacional e da Secretaria Municipal de Educação.
15. Uso Atual:	Desocupada

16. Proteção Legal:

- ☐ Cadastro
- ☒ Inventário
- ☐ Registro de bem cultural de natureza imaterial
- ☐ Tombamento
- ☐ Entorno de bem tombado
- ☐ Regularização Urbana

☐ Outro. Especificar:

16.1. Instância:

☐ Federal

☐ Estadual

☒ Municipal

16.2. Situação:

☐ Existente

☒ Proposta

16.3. Tipo de Proteção:

☒ Isolado

☐ Conjunto

16.3.1. Inscrição:

17. Estado de Conservação:

☐ Excelente

☐ Bom

☐ Regular

☐ Péssimo

18. Análise do Estado de Conservação:	A edificação mantém sua integridade estrutural conservando também as características originais.
19. Fatores de Degradação:	- Imóvel desocupado. - Ações de vandalismo - Intempéries causando infiltrações, desgaste da pintura e reboco. - Presença de vegetação causada pela falta de manutenção.
20. Medidas de Conservação:	Elaboração de um projeto de restauração do imóvel.
21. Intervenções:	A edificação sofreu intervenção de adequação.
22. Referências:	Fundação Cultural Calmon Barreto/Setor de Arquivos, Pesquisas e Publicações. Depoimento: Maria Auxiliadora Goulart Bittar (proprietária).

23. Documentação Fotográfica:

Avenida Imbiara, 940

Vista em perspectiva da fachada principal.

Fonte: Google Maps

Agosto/2015

Avenida Imbiara, 940

Vista em perspectiva da fachada principal.

Fonte: Google Maps

Agosto/2015

	Av. Imbiara, 940 Vista em perpendicular da fachada principal. Fonte: Google Maps Agosto/2015
	Av. Imbiara, 940 Vista em perspectiva da fachada principal do imóvel. Foto: Élida Aparecida da Silva Joyce Valeriano da Silva Lucas Batista de Oliveira Julho/2018
	Av. Imbiara, 940 Vista frontal da fachada principal do imóvel. Foto: Élida Aparecida da Silva Joyce Valeriano da Silva Lucas Batista de Oliveira Julho/2018
	Av. Imbiara, 940 Lateral direita do imóvel. Detalhe das janelas de madeira e vidro, em duas folhas. Foto: Élida Aparecida da Silva Joyce Valeriano da Silva Lucas Batista de Oliveira Julho/2018

Av. Imbiara, 940

Lateral direita do imóvel.
Detalhe da platibanda ornamentada.

Foto: Élida Aparecida da Silva
Joyce Valeriano da Silva
Lucas Batista de Oliveira

Julho/2018

Av. Imbiara, 940

Detalhe da platibanda ornamentada.

Foto: Élida Aparecida da Silva
Joyce Valeriano da Silva
Lucas Batista de Oliveira

Julho/2018

Av. Imbiara, 940

Detalhe das colunas com capitéis.

Foto: Élida Aparecida da Silva
Joyce Valeriano da Silva
Lucas Batista de Oliveira

Julho/2018

Av. Imbiara, 940

Detalhe do peitoril ornamentado.

Foto: Élida Aparecida da Silva
Joyce Valeriano da Silva
Lucas Batista de Oliveira

Julho/2018

24. Ficha Técnica:		**Data:**
Levantamento/Elaboração	Odilon Carlos Carneiro – arquiteto	1985
	Aparecida Marlúcia de Melo e Costa/FCCB Keyla Barbosa Machado/FCCB Rosa Maria Spinoso de Montandon – historiadora	1999
Revisão	Dirceu Inácio Cunha Júnior – arquiteto Fernando Eugênio Cabral Machado de Paula – arquiteto Keyla Barbosa Machado/FCCB Maria Trindade Coutinho Resende Goulart - historiadora Raquel Costa Leão/FCCB	2018
Fotógrafos	Élida Aparecida da Silva Joyce Valeriano da Silva Lucas Batista de Oliveira	2018